



**ALIMENTAZIONE INTERMEDIA GDA/ GDR****VALIDO PER:**


**Cod. GDA100024M**  
**Cod. GDA100024**  
**Cod. GDA100025**  
**Cod. GDA100045**  
**Cod. GDA100055**  
**Cod. GDA120055**  
**Cod. GDR100024M**  
**Cod. GDR100024**  
**Cod. GDR100025**  
**Cod. GDR100045**  
**Cod. GDR100055**




ATTENZIONE: Forare la cassetta prima di montarla nella linea, predisponendola per il passaggio cavi.



- a) Fissare le staffe e montare la cassetta ai due elementi della linea come da "Istruzioni di montaggio linea e giunzione GDA"; si consiglia di sostenere il corpo della cassetta con una staffa.




- b) Rimuovere il coperchio laterale svitando le quattro viti (1).



- c) Intestare i cavi con capocorda (4).

- d) Collegare i capicorda alle bandelle (5) e al contatto PE (6) mediante viti, dadi e rondelle.



e) Chiudere il coperchio e avvitare le quattro viti (1).

